



NENO LEADX Ultra


Montage Schleppkette und induktive Endschalter V1.0



Y-Achsen
Schleppkette
unten

Y-Achsen
Endschalter







Y-Achsen
Schleppkette
oben

X-Achsen
Endschalter

Z-Achsen
Schleppkette
unten

X-Achsen
Endschalter





Z-Achsen
Schleppkette
oben

Z-Achsen
Endschalter

